# 安康学院空调维修定点服务项目采购分项报价（配件类）

| 序号 | 维修项目 | 1匹以下（元） | 投标单价（元） | 1.5匹以下（元） | 投标单价（元） | 2匹柜机（元） | 投标单价（元） | 3匹柜机（元） | 投标单价（元） | 5匹柜机（元） | 投标单价（元） | 10匹柜机（元） | 投标单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摆风电机 | 21 | 19.95 | 25 | 23.7 | 30 | 28.5 | 42 | 39.9 | 50 | 47.5 | 73 | 69.35 |
| 2 | 导风电机 | 25 | 23.75 | 30 | 28.5 | 35 | 33.25 | 40 | 38 | 55 | 52.25 | 80 | 76 |
| 3 | 风机电容 | 6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 7 | 6.65 | 8.5 | 8.075 | 9 | 8.55 | 11 | 10.45 |
| 4 | 室内贯流风叶 | 145 | 137.75 | 185 | 175.75 | 195 | 185.25 | 230 | 218.5 | 350 | 332.5 | 450 | 427.5 |
| 5 | 室内风扇电机 | 195 | 185.25 | 230 | 218.5 | 275 | 261.25 | 360 | 342 | 490 | 465.5 | 860 | 817 |
| 6 | 蒸发器 | 570 | 541.5 | 780 | 741 | 840 | 798 | 950 | 902.5 | 1080 | 1026 | 2030 | 1928.5 |
| 7 | 微电脑控制板 | 180 | 171 | 290 | 275.5 | 360 | 342 | 390 | 370.5 | 460 | 437 | 560 | 532 |
| 8 | 遥控接收器 | 20 | 19 | 30 | 28.5 | 40 | 38 | 55 | 52.25 | 75 | 71.25 | 80 | 76 |
| 9 | 温度传感器 | 15 | 14.25 | 15 | 14.25 | 25 | 23.75 | 35 | 33.25 | 55 | 52.25 | 95 | 90.25 |
| 10 | 拨动开关 | 4 | 3.8 | 5 | 4.75 | 5 | 4.75 | 5 | 4.75 | 6 | 5.7 | 8 | 7.6 |
| 11 | 节水槽 | 190 | 180.5 | 195 | 185.25 | 230 | 218.5 | 360 | 342 | 395 | 375.25 | 560 | 532 |
| 12 | 排水管 | 5 | 4.75 | 5 | 4.75 | 5 | 4.75 | 5 | 4.75 | 6 | 5.7 | 10 | 9.5 |
| 13 | 室内连接纳子 | 15 | 14.25 | 15 | 14.25 | 18 | 17.1 | 25 | 23.75 | 30 | 28.5 | 40 | 38 |
| 14 | 室外连接纳子 | 15 | 14.25 | 15 | 14.25 | 18 | 17.1 | 25 | 23.75 | 30 | 28.5 | 40 | 38 |
| 15 | 高压阀门 | 35 | 33.25 | 35 | 33.25 | 45 | 42.75 | 65 | 61.75 | 135 | 128.25 | 195 | 185.25 |
| 16 | 低压阀门 | 35 | 33.25 | 35 | 33.25 | 45 | 42.75 | 65 | 61.75 | 135 | 128.25 | 195 | 185.25 |
| 17 | 毛细管 | 90 | 85.5 | 150 | 142.5 | 185 | 175.75 | 260 | 247 | 350 | 332.5 | 410 | 389.5 |
| 18 | 过滤器 | 38 | 36.1 | 45 | 42.75 | 65 | 61.75 | 95 | 90.25 | 125 | 118.75 | 275 | 261.25 |
| 19 | 冷凝器 | 450 | 427.5 | 480 | 456 | 550 | 522.5 | 590 | 560.5 | 850 | 807.5 | 1190 | 1130.5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 室外风扇电机 | 210 | 199.5 | 265 | 251.75 | 295 | 280.25 | 450 | 427.5 | 850 | 807.5 | 1500 | 1425 |
| 21 | 室外风扇叶片 | 60 | 57 | 60 | 57 | 85 | 80.75 | 110 | 104.5 | 260 | 247 | 450 | 427.5 |
| 22 | 室外风机电容 | 6 | 5.7 | 8 | 7.6 | 10 | 9.5 | 12 | 11.4 | 15 | 14.25 | 20 | 19 |
| 23 | 室外控制板 | 380 | 361 | 395 | 375.25 | 450 | 427.5 | 490 | 465.5 | 560 | 532 | 1390 | 1320.5 |
| 24 | 过载保护器 | 7 | 6.65 | 7 | 6.65 | 8 | 7.6 | 8 | 7.6 | 12 | 11.4 | 18 | 17.1 |
| 25 | 变压器 | 85 | 80.75 | 85 | 80.75 | 110 | 104.5 | 145 | 137.75 | 235 | 223.25 | 320 | 304 |
| 26 | 接线器 | 35 | 33.25 | 40 | 38 | 45 | 11.4 | 60 | 57 | 100 | 95 | 150 | 142.5 |
| 27 | 压缩机电容 | 85 | 80.75 | 110 | 104.5 | 130 | 465.5 | 150 | 142.5 | 170 | 161.5 | 260 | 247 |
| 28 | 交流接触器 | / | / | / | / | / | 7.6 | 175 | 166.25 | 260 | 247 | 550 | 522.5 |
| 29 | 热继电器 | 65 | 61.75 | 65 | 61.75 | 75 | 137.75 | 80 | 76 | 90 | 85.5 | 220 | 209 |
| 30 | 四通阀 | 230 | 218.5 | 230 | 218.5 | 290 | 57 | 320 | 304 | 490 | 465.5 | 780 | 741 |
| 31 | 内外机连接铜管（米） | 80 | 76 | 90 | 85.5 | 100 | 142.5 | 150 | 142.5 | 180 | 171 | 面议 | 面议 |
| 32 | 压缩机 | 585 | 555.75 | 700 | 665 | 820 | ~~779~~ 760 | 1280 | 1216 | 1750 | 1662.5 | 2570 | 2441.5 |
| 33 | 室外继电器 | 65 | 61.75 | 65 | 61.75 | 75 | 71.25 | 80 | 76 | 90 | 85.5 | 220 | 209 |
| 34 | 功率模块 | 490 | 465.5 | 610 | 579.5 | 675 | 641.25 | 890 | 845.5 | 950 | 902.5 | 1350 | 1282.5 |
| 35 | 变频主控板 | 390 | 370.5 | 430 | 408.5 | 470 | 446.5 | 490 | 465.5 | 530 | 503.5 | 950 | 902.5 |
| 36 | 变频压缩机 | 790 | 750.5 | 985 | 935.75 | 1560 | 1482 | 1980 | 1881 | 2950 | 2802.5 | 3800 | 3610 |
| 37 | 变频压缩机电容 | 170 | 161.5 | 190 | 180.5 | 230 | 218.5 | 260 | 247 | 350 | 332.5 | 500 | 475 |
| 38 | 液晶显示屏 | 130 | 123.5 | 130 | 123.5 | 150 | 142.5 | 170 | 161.5 | 200 | 190 | 240 | 228 |
| 39 | 变频室内电机 | 280 | 266 | 290 | 275.5 | 310 | 294.5 | 330 | 313.5 | 270 | 256.5 | 400 | 380 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 变频室外电机 | 350 | 332.5 | 400 | 380 | 440 | 418 | 480 | 456 | 560 | 532 | 640 | 608 |

注：需提供维修类分项报价，仅作为后期货物维修价格依据，不参与价格评审。

应商名称：安康合丰机电制造科技有限公司

法定代表人或授权代理人签字：何德伟

日期：2021 年 9 月 28 日

# 安康学院空调维修定点服务项目采购清单（维修类）

| 序号 | 维修项目 | 1P挂机（元） | 投标单价（元） | 1.5 P挂机（元） | 投标单价（元） | 2 P柜机（元） | 投标单价（元） | 3P柜机（元） | 投标单价（元） | 5P柜机（元） | 投标单价（元） | 10P柜机（元） | 投标单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 更换风向叶片 | 90 | 85.5 | 90 | 85.5 | 110 | 104.5 | 110 | 104.5 | 140 | 133 | 140 | 133 |
| 2 | 更换导风电机 | 120 | 114 | 130 | 123.5 | 140 | 133 | 150 | 142.5 | 160 | 152 | 180 | 171 |
| 3 | 更换室内风机电容 | 80 | 76 | 80 | 76 | 90 | 85.5 | 90 | 85.5 | 110 | 104.5 | 150 | 142.5 |
| 4 | 更换室内贯流风叶 | 140 | 133 | 160 | 152 | 170 | 161.5 | 170 | 161.5 | 210 | 199.5 | 260 | 247 |
| 5 | 更换室内风扇电机 | 180 | 171 | 200 | 190 | 220 | 209 | 220 | 209 | 260 | 247 | 320 | 304 |
| 6 | 更换蒸发器 | 190 | 180.5 | 200 | 190 | 210 | 199.5 | 260 | 247 | 280 | 266 | 310 | 294.5 |
| 7 | 更换微电脑控制板 | 180 | 171 | 200 | 190 | 260 | 247 | 300 | 285 | 360 | 342 | 460 | 437 |
| 8 | 更换遥控接收器 | 120 | 114 | 130 | 123.5 | 140 | 133 | 140 | 133 | 150 | 142.5 | 170 | 161.5 |
| 9 | 更换温度传感器 | 110 | 104.5 | 130 | 123.5 | 140 | 133 | 160 | 152 | 190 | 180.5 | 240 | 228 |
| 10 | 更换拨动开关 | 40 | 38 | 50 | 47.5 | 50 | 47.5 | 50 | 47.5 | 60 | 57 | 80 | 76 |
| 11 | 更换室内排水管 | 100 | 95 | 100 | 95 | 50 | 47.5 | 50 | 47.5 | 90 | 85.5 | 100 | 95 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 更换室外排水管 | 50 | 47.5 | 50 | 47.5 | 50 | 47.5 | 50 | 47.5 | 60 | 57 | 70 | 66.5 |
| 13 | 更换室内连接纳子 | 100 | 95 | 110 | 104.5 | 80 | 76 | 90 | 85.5 | 120 | 114 | 210 | 199.5 |
| 14 | 更换室外连接纳子 | 60 | 57 | 70 | 66.5 | 80 | 76 | 90 | 85.5 | 110 | 104.5 | 200 | 190 |
| 15 | 更换高压阀门 | 160 | 152 | 170 | 161.5 | 180 | 171 | 190 | 180.5 | 230 | 218.5 | 320 | 304 |
| 16 | 更换低压阀门 | 170 | 161.5 | 180 | 171 | 190 | 180.5 | 200 | 190 | 250 | 237.5 | 340 | 323 |
| 17 | 更换毛细管 | 140 | 133 | 150 | 142.5 | 160 | 152 | 170 | 161.5 | 210 | 199.5 | 300 | 285 |
| 18 | 更换过滤器 | 140 | 133 | 150 | 142.5 | 170 | 161.5 | 180 | 171 | 240 | 228 | 390 | 370.5 |
| 19 | 更换冷凝器 | 260 | 247 | 270 | 256.5 | 280 | 266 | 290 | 275.5 | 350 | 332.5 | 420 | 399 |
| 20 | 更换室外风扇电机 | 280 | 266 | 280 | 266 | 310 | 294.5 | 350 | 332.5 | 410 | 389.5 | 450 | 427.5 |
| 21 | 更换室外风扇叶片 | 100 | 95 | 120 | 114 | 140 | 133 | 140 | 133 | 160 | 152 | 280 | 266 |
| 22 | 更换室外风机电容 | 60 | 57 | 70 | 66.5 | 90 | 85.5 | 100 | 95 | 120 | 114 | 170 | 161.5 |
| 23 | 更换室外控制板 | 150 | 142.5 | 150 | 142.5 | 160 | 152 | 160 | 152 | 200 | 190 | 390 | 370.5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 更换过载保护器 | 70 | 66.5 | 70 | 66.5 | 80 | 76 | 80 | 76 | 120 | 114 | 180 | 171 |
| 25 | 更换变压器 | 80 | 76 | 80 | 76 | 90 | 85.5 | 90 | 85.5 | 130 | 123.5 | 210 | 199.5 |
| 26 | 更换接线器 | 50 | 47.5 | 50 | 47.5 | 60 | 57 | 60 | 57 | 100 | 95 | 150 | 142.5 |
| 27 | 更换压缩机电容 | 80 | 76 | 110 | 104.5 | 130 | 123.5 | 150 | 142.5 | 170 | 161.5 | 210 | 199.5 |
| 28 | 清洗系统管路 | 150 | 142.5 | 180 | 171 | 190 | 180.5 | 220 | 209 | 300 | 285 | 450 | 427.5 |
| 29 | 更换交流接触器 | 80 | 76 | 80 | 76 | 90 | 85.5 | 170 | 161.5 | 240 | 228 | 340 | 323 |
| 30 | 更换热继电器 | 80 | 76 | 90 | 85.5 | 110 | 104.5 | 130 | 123.5 | 140 | 133 | 220 | 209 |
| 31 | 更换四通阀 | 320 | 304 | 320 | 304 | 450 | 427.5 | 480 | 456 | 550 | 522.5 | 550 | 522.5 |
| 32 | 内外机连接铜管（米） | 100 | 95 | 100 | 95 | 150 | 142.5 | 150 | 142.5 | 220 | 209 | 面议 | 面议 |
| 33 | 加国产氟里昂（压） | 40 | 38 | 40 | 38 | 50 | 47.5 | 60 | 57 | 70 | 66.5 | 90 | 85.5 |
| 34 | 加进口氟里昂（压） | 50 | 47.5 | 50 | 47.5 | 60 | 57 | 70 | 66.5 | 80 | 76 | 120 | 114 |
| 35 | 更换压缩机 | 260 | 247 | 270 | 256.5 | 300 | 285 | 330 | 313.5 | 520 | 494 | 850 | 807.5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 安装内机 | 80 | 76 | 90 | 85.5 | 120 | 114 | 180 | 171 | 230 | 218.5 | 面议 | |
| 50 | 安装外机 | 100 | 95 | 100 | 95 | 120 | 114 | 170 | 161.5 | 260 | 247 | 面议 | |
| 51 | 安装整机 | 180 | 171 | 220 | 209 | 280 | 266 | 350 | 332.5 | 450 | 427.5 | 面议 | |
| 52 | 拆装内机 | 120 | 114 | 140 | 133 | 140 | 133 | 200 | 190 | 230 | 218.5 | 面议 | |
| 53 | 拆装外机 | 150 | 142.5 | 170 | 161.5 | 170 | 161.5 | 250 | 237.5 | 450 | 427.5 | 面议 | |
| 54 | 拆装整机 | 200 | 190 | 230 | 218.5 | 230 | 218.5 | 350 | 332.5 | 650 | 617.5 | 面议 | |
| 55 | 拆内机 | 60 | 57 | 80 | 76 | 80 | 76 | 100 | 95 | 150 | 142.5 | 面议 | |
| 56 | 拆外机 | 80 | 76 | 100 | 95 | 120 | 114 | 150 | 142.5 | 250 | 237.5 | 面议 | |
| 57 | 拆整机 | 140 | 133 | 160 | 152 | 180 | 171 | 220 | 209 | 380 | 361 | 面议 | |

注：需提供维修类分项报价，仅作为后期货物维修价格依据，不参与价格评审。

应商名称：安康金丰机电节能科技有限公司

法定代表人或授权代理人签字：何志伟

日期：2021年9月28日

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 更换室外继电器 | 80 | 76 | 80 | 76 | 80 | 76 | 90 | 85.5 | 120 | 114 | 180 | 171 |
| 37 | 更换功率模块 | 190 | 180.5 | 200 | 190 | 220 | 209 | 240 | 228 | 260 | 247 | 350 | 332.5 |
| 38 | 更换变频主控板 | 210 | 199.5 | 220 | 209 | 240 | 228 | 260 | 247 | 280 | 266 | 360 | 342 |
| 39 | 更换变频压缩机 | 290 | 275.5 | 300 | 285 | 320 | 304 | 350 | 332.5 | 530 | 503.5 | 860 | 817 |
| 40 | 更换变频压缩机电容 | 170 | 161.5 | 180 | 171 | 190 | 180.5 | 200 | 190 | 220 | 209 | 250 | 237.5 |
| 41 | 更换液晶显示屏 | 120 | 114 | 130 | 123.5 | 150 | 142.5 | 170 | 161.5 | 200 | 190 | 240 | 228 |
| 42 | 更换变频室内电机 | 180 | 171 | 190 | 180.5 | 210 | 199.5 | 230 | 218.5 | 270 | 256.5 | 300 | 285 |
| 43 | 更换变频室外电机 | 190 | 180.5 | 200 | 190 | 220 | 209 | 240 | 228 | 280 | 266 | 320 | 304 |
| 44 | 清洗冷凝器 | 50 | 47.5 | 50 | 47.5 | 60 | 57 | 70 | 66.5 | 80 | 76 | 120 | 114 |
| 45 | 补漏 | 180 | 171 | 180 | 171 | 220 | 209 | 220 | 209 | 320 | 304 | 240 | 228 |
| 46 | 打压 | 60 | 57 | 60 | 57 | 65 | 61.75 | 70 | 66.5 | 90 | 85.5 | 150 | 142.5 |
| 47 | 排空 | 70 | 66.5 | 70 | 66.5 | 75 | 71.25 | 80 | 76 | 100 | 95 | 170 | 161.5 |
| 48 | 检修清洗保养（次） | 60 | 57 | 70 | 66.5 | 80 | 76 | 120 | 114 | 120 | 114 | 120 | 114 |